



| |
|--------------|
| TARGHETTA |
| 7214-B |
| GR-20-050-LH |
| p 40 bar |
| T 170 °C |
| N 3000 RPM |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--|---|
| 5 | | | | quantità | RUGOSITA' μm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | smussi non quotati 0,3 mm | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | trattamento | |
| | descrizione modifica | data | firma | | |
| materiale | | componente | | modello | |
| | | ASS_GR20-050 | | GR-20-050-LH | |
| data | 19-02-03 | firma | | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 <input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso | scala 1,000 |
| Castellanza | | | descrizione GIUNTO 3/4" GAS | | |
| N° disegno | | | | 7214-B | <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Ass <input type="checkbox"/> Esp |